

12.3.2016

Suomen Jalokiviharrastajan Yhdistys Ry

OSA 15, HIONTAKONEIDEN KÄYTTÖOHJEET, (sivut 1 – 1)

HUOLTO- JA HANKINTAOHJEET, (sivuja 0)

Jukka Voijola

ULTRAÄÄNIPESULAITE



Tinatuhkajälkien poistaminen

Ultraäänipesuri (Kuva 1) soveltuu erinomaisesti tinatuhkajälkien poistamiseen kiillotuksen jälkeen kivistä, joissa on pieniä rakovikoja. Pesurilla puhdistat myös likaantuneet korusi.

Aseta kivesi tms. pesuriin verkon päälle ja kierrä etuosassa olevan aikakellon (Kuva 2) nupista arvioimasi pesuaika minuuteissa.



12.3.2016

Suomen Jalokiviharrastajan Yhdistys Ry

Poista ja tarkasta kivi kun pesuri on pysähtynyt. Jatka tarvittaessa puhdistusta.

Pesuaine

Esimerkiksi Oregon Ultrasonic pesuainetiiviste, toimittaja Motonet Oy, Espoontie 32, 02740 Espoo, puhelin 0403 190 190, <http://www.motonet.fi>,

Pesurin hoito

Jos nestettä on pesurissa liian vähän lisää sinne Oregon Ultrasonic -puhdistusainetta ja akkuvettä ja pesuainetta käyttöohjeessa annetussa suhteessa.

Vuoden vaihteessa pesurin nesteet kaadetaan viemäriin? pesuri ja verkko puhdistetaan harjalla hanan alla. Alusastia ja pesuri pyyhitään päältä.